

шаги установки 0-9-E



P	-	3		S	-	E		T	=	2	0	0	C		
t	=	1	:	2	5	h		A	=	1		B	=	0	

во время активного зуммера оказывается символ зуммер

	5	0	%		T	=	1	0	0	°	C	-	A	B		←
2	/	S	P	=	1	0	0	C		t	=	1	:	2	5	



изменение буквы